

Contact sec Platine supplémentaire pour gestionnaires



Informations sur l'article

Numéro d'article: 80072

GTIN: 4026092005217

Groupe de remise: 20

Description

Platine supplémentaire avec contact sec convenant aux gestionnaires jusqu'à l'année de construction 12/2016 avec fonction d'autodiagnostic, servant au raccordement du gestionnaire sur le système d'automation centralisé du bâtiment.

Inverseur :

42 V/0,5 A max.